

1 Nick und seine BIEL SM621.

2 Nick kauft einen gebrauchten Zylinder.

3 Das Ersatzteil ist da!

4 Aber irgendwas passt nicht...

5 Nick probiert und kontrolliert.

6 Nick fragt Snoopy um Rat.

7 Snoopy stellt die richtigen Fragen.

8 Nick schaut nach.

9 Snoopy erklärt den Unterschied.

Bei der BIEL SM621 wurden die Zylinder im Laufe der Jahre anders gebaut.

2010 – 2016
(gerade Rippen)

ab 2016
(schräge Rippen)

Die Luftführung ist unterschiedlich!

10 Snoopy erklärt weiter.

Alte Zylinder (2010–2016) auf neue Modelle (ab 2016) passen nicht – und umgekehrt auch nicht. Die geänderte Kühlrippenform würde nicht stimmen und der Motor kann **überhitzen** oder **Leistungsverlust** bekommen.

Merke: Immer Baujahr vergleichen und den richtigen Zylinder wählen!

11 Nick bestellt den richtigen Zylinder.

12 Der richtige Zylinder – Säge läuft!



SNOOPYS WERKSTATT-TIPP
Bei der BIEL SM621 – immer auf das Baujahr achten!



MERKE DIR:

- ✓ Zylinder der Jahre 2010–2016 haben gerade Kühlrippen.
- ✓ Zylinder ab 2016 haben schräge Kühlrippen.
- ✓ Alte auf neue Modelle passen nicht – und umgekehrt.
- ✓ Falscher Zylinder = falsche Luftführung = Überhitzung und Motorschäden möglich!

SÄGESTIL